

## التشغيل الخشن لعمود متدرج باستخدام عدة أدوات قطع بآن واحد

د. محمد نادر زيدان<sup>(1)</sup>

### الملخص

يُشَقَّلُ العمود المتدرج باستخدام ثماني أدوات قطع بآن واحد، ولكل أداة عمل مخصص لها، تم اختيار المثبتات اللازمة وإيجاد القلم المحدد وحساب الزمن الآلي وتحديد عمر أدوات القطع وتم حساب بارامترات القطع لكل أداة قطع، وحساب الأزمان الأساسية والمساعدة، اختيرت الآلة وتم التأكد من أن الآلة تستطيع أن تنجز المهمة الموكلة إليها عند عمل الأدوات بآن واحد. إن استخدام عدة أدوات قطع بآن واحد يساعد في زيادة الإنتاجية بشكل كبير بالمقارنة بالتشغيل التقليدي.

الكلمات المفتاحية: عدة أدوات قطع، الزمن الآلي، القلم المحدد، الإنتاجية، الأتمتة.

---

<sup>(1)</sup> أستاذ مساعد، كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق، سورية.

## **The gradual rough axe machining using simultaneous multicutting tools**

**Dr. Mohammad Nader Zeidan<sup>(1)</sup>**

### **Abstract**

**Machining a rough axe is carried out using simultaneous multicutting tools, each having a specific job. Fixative structure were chosen, determining tools were specified and machining time was calculated.**


**The age of the cutting tools and parameters of each were calculated. Machining and assisting times were specified. The machine is chosen and its ability to perform the task simultaneously is verified.**

**Using multicutting tools helps to increase productivity immensely compared to classical machining.**


**Key words:** multi cutting tools, machining tools, specific cutting tool, manufacturing, automation.

---

<sup>(1)</sup>Assistant teacher at Mechanical and Electrical Engineering Faculty at Damascus University, Syria.



الشكل (1): شكل العمود المتدرج المراد خراطته بشكل تخشيني وأبعاده



الشكل (2) توزع أقلام القطع على الحاملين الأمامي والخلفي للآلة

رقم الوضع والمشاوير	محتوى العملية	القطر mm	الطول الحسابي mm	عمق القطع mm	عدد المشاوير	التغذية Mm\rev	عدد الدورات Rev\min	سرعة القطع m\min	الزمن min	
									الأساسي	المساعد
I	وضع وتثبيت المشغولة	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
1	خراطة السطوح بان واحد 2,3,4	96,5	85	2,9	1	0,49	224	68	0.78	0.15
2	تشغيل السطوح بان واحد 6,7	96,5	20	2,8	1	0,12	224	68	0,75	0,15
3k	التأكد من الأبعاد	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35
II	نزع المشغولة	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
المجموع									0,78	0,55

يغطي أحدهما الآخر زمنياً 2 و 1 ملاحظة: المشوار

هذا الطول يصبح 75-70 mm. عندئذٍ يكون عدد الأقسام للدرجة 2:

$$n_1 = 75/75 = 1$$

$$n_2 = 145/75 \approx 2$$

وعدد الأقسام للدرجة 3:

$$n_3 = 205/75 \approx 3$$

نختار للحامل الخلفي لأقسام القطع قلمين للقطع؛ وذلك اعتماداً على بعد السطوح العرضية المراد تشغيلها.

التأكد من أن الآلة المختارة مناسبة لتشغيل العمود

من حيث الأبعاد العظمى: [6]

أكبر قطر للعمود المراد تشغيله

$$D_{o,max} = 96,5 \text{ mm}$$

أكبر طول للعمود المراد تشغيله

$$L = 480 \text{ mm}$$

بالرجوع لكاتالوك الآلة 1A730 نجد أن:

أكبر قطر يمكن تشغيله فوق العربة 300mm المسافة بين المراكز 500mm

أي أن الآلة المختارة مناسبة لتشغيل هذا العمود

العدد والمثبتات المستخدمة: [2]

ظرف ذاتي التثبيت مع مركز عائم بتثبيت آلي، مركز دوار، حوامل خاصة لأقسام القطع، ستة أقسام قطع، للخراطة الخارجية بلقم كربيدية T5K10 قلمان عرضيان أيضاً بلقم كربيدية T5K16.

تحديد نظام القطع: [4,7]

1- تحديد طول الشوط الفعال  $L_{p,x}$  لكل حامل للأقسام:

الطول الحسابي للأقسام 2,1:

$$l_{1,2} = \frac{l_2}{n_2} + l_o + l_{ov} = \frac{145}{2} + 10 + 1 = 83.5 \text{ mm}$$

5,4,3: الطول الحسابي للأقسام

$$l_{3,4,5} = \frac{l_3}{n_3} + l_o + l_{ov} = \frac{205}{3} + 10 + 1 = 79.3 \text{ mm}$$

المقدمة:

عادة ما يتم الحصول على الأعمدة المتدرجة بالكبس على الساخن، يتم أولاً مركزة الجوانب بطول محدد للمشغولة، معدنها من الفولاذ 45 بقساوة 176-207 HB والإجهاد 630-700 MN/mm<sup>2</sup> والمطلوب دراسة الخراطة التخشينية لهذا العمود بالأبعاد المبينة على الشكل بعدة أقسام قطع بأن واحد.

خطوة أولية نختار الخراطة نصف آلية موديل،

حتى تكون هناك إمكانية لتشغيل 1A730 أو 1A720 العمود بعدة أقسام لا بدّ أولاً من التأكد من أن جساءة المشغولة كافية، لذلك يجب أن تتحقق المتراحة: [6]

$$\frac{L}{Da} > 10 - 12$$

$$Da = \frac{D_1.L_1 + D_2.L_2 + D_3.L_3 + D_4.L_4}{L}$$

$$Da = 70 \text{ mm}$$

ومن ثم:

$$\frac{L}{Da} = \frac{480}{70} = 6.8$$

إذ:  $Da$  - القطر الوسطي للعمود

المتراحة محققة؛ أي إن جساءة المشغولة كافية

لتشغيلها بعدة أقسام قطع.

يُشغَل العمود بحاملين لأقسام القطع أمامي ذي حركة طولية، وخلفي ذي حركة عرضية

توضيح وتثبيت المشغولة	I
بأن واحد 4,3,2 الخراطة التخشينية للسطوح	1
بأن واحد تخشينا 7,6 قطع السطوح	2
نزع المشغولة وفكها	II
التأكد من صحة الأبعاد المشغولة	3k

إيجاد عدد أقسام القطع اللازمة لكل درجة من درجات

العمود: [1]

أطوال الدرجات للعمود المراد خراطتها هي

145, 205, 60 mm. أقصر طول درجة يراد

تشغيلها 60 mm، مقدار دخول قلم القطع وخروجه، فإن

الطول الحسابي للقلم 6:

$$l_6 = l_4 + l_o + l_{ov} = \frac{60}{1} + 10 + 1 = 71 \text{ mm}$$

الطولية تعمل بشكل متساوٍ .

4- حساب سرعة القطع وعدد دورات عمود الجزء

المحوري يتم ذلك للقلم المحدد: [5]

في حالتنا القلم المحدد - القلمان 1 و 2 (تعمل على

الدرجة 2 بأكبر قطر) تُحسَب سرعة القطع:

$$v = v_1 \cdot k \cdot k_1 \cdot k_2$$

إذ:  $v_1$ : سرعة القطع العيارية لحالتنا

$$v_1 = 117 \text{ mm/min}$$

K- عامل تصحيح يضمن وقوع عمر القلم ضمن

$$K=0,85 \text{ المدة المحددة}$$

$K_1$ - عامل تصحيح لسرعة القطع بعلاقتها بعمر أداة

$$K_1=0,8 \text{ القطع}$$

$K_2$ - عامل تصحيح لسرعة القطع بعلاقتها بنوعية

$$K_2=1 \text{ اللقمة الكربيدية المستخدمة}$$

$$V = 117 \times 0,85 \times 0,8 \times 1 = 79,8 \text{ m/min}$$

عدد دورات عمود الجزء المحوري:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi \cdot D_{o_{max}}} = \frac{1000 \cdot 79,8}{\pi \cdot 96,5} = 263 [\text{rev/min}]$$

حسب كاتالوك الآلة نختار الأقرب

$$n_\phi = 224 [\text{rev/min}] \leftarrow$$

2 و 1 ومن ثم تكون السرعة الحقيقية للأقلام المحددة

$$V_\phi = \frac{\pi \cdot 96,5 \cdot 224}{1000} = 68 [\text{m/min}]$$

5- التأكد من أن الآلة سوف تقوم بعملية القطع

بنظام القطع المعطى: [3]

استطاعة القطع الخاصة بحامل الأقلام ذي الحركة

الطولية:

$$\sum N_I = 2 \cdot N_{1,2} + 3 \cdot N_{3,4,5} + N_6 = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1,7 + 1,4 = 10,5 [\text{kw}]$$

استطاعة القطع الخاصة بحامل الأقلام

$$\sum N_{II} = N_7 + N_8 \approx 1 + 1 = 2 [\text{kw}]$$

الاستطاعة العامة:  $\sum N = \sum N_I + \sum N_{II} = 10,5 + 2 =$

$$12,5 [\text{kw}]$$

الطول الحسابي للقلم 7:

$$l_7 = (D_{o_2} - D_3)/2 + l_o + l_{ov} = (96,5 - 61,6)/2 + 2 + 1 = 20 \text{ mm}$$

نعتبر طول الشوط الفعال لحامل الأقلام ذي الحركة

$$l_{(p.x)_1} = 85 \text{ mm الطولية}$$

الطول الحسابي للقلم 7:

$$l_7 = (D_{o_2} - D_3)/2 + l_o + l_{ov} = (96,5 - 61,6)/2 + 2 + 1 = 20 \text{ mm}$$

الطول الحسابي للقلم 8:

$$l_8 = (D_{o_3} - D_4)/2 + l_o + l_{ov} = (67 - 46,23)/2 + 2 + 1 = 13 \text{ mm}$$

نعتبر طول الشوط الفعال لحامل الأقلام ذي الحركة

$$l_{(p.x)_2} = 20 \text{ mm العرضية}$$

2-يؤخذ عمق القطع لكل قلم وفقاً للجدول الآتي:

رقم قلم القطع	1,2	3,4,5	6	7	8
t[mm]	2.65	2.7	2.9	2.3	2.8

\* تحديد التغذية لحاملي أقلام القطع عند دوران

عمود الجزء المحوري دورة واحدة:

- التغذية الطولية لحامل أقلام القطع الأمامي:

$$S_1 = 0,49 \text{ mm/rev}$$

(مع أن التغذية التي يتحملها هيكل القلم  $S_g = 4,5$

mm/rev والتغذية التي تتحملها لقمة القلم  $S_g = 2,3$

$$\text{(mm/rev)}$$

- التغذية العرضية للحامل الخلفي من شرط عمل

الحاملين بأن واحد:

$$S_2 = S_1 \cdot \left( \frac{L_{(p.x)_2}}{L_{(p.x)_1}} \right) = 0,49 \frac{20}{85} = 0,12 \text{ mm/rev}$$

وهذه التغذية متوفرة في الآلة المختارة.

3- تحديد عمر قلم القطع للقلم المحدد:

$$T = \lambda \cdot T_m$$

$T_m$  - عمر قلم القطع بدقائق الزمن الكلي

$\lambda$  - عامل زمن القطع

$$T_m = 150 \text{ min}, \lambda = 1 \leftarrow$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\alpha}{100} (T_m + T_a) \\ &= \frac{7.5}{100} (0,78 + 0,55) \\ &= 0,1 \text{ min} \\ T_n &= \left(\frac{\beta}{100}\right) \cdot T_{bc} \\ &= \frac{4}{100} (1,33) = 0,053 \text{ min} \\ T_d &= T_m + T_a + T_n + T_r = 0,78 + 0,55 + 0,1 + \\ &0,05 = 1,48 \text{ min} \\ T_{su} &= 29 \text{ min} \end{aligned}$$

باعتبار ان  $n=100$  قطعة

$$\begin{aligned} T_d &= 0,78 + 0,55 + 0,1 + 0,05 + \frac{29}{100} \\ &= 1,77 \text{ min} \end{aligned}$$

### النتائج والتوصيات :

- 1- يتم تشغيل العمود المتدرج بزمن عنصري تقديري قياسي قدره  $T_d = 1,77 \text{ min}$ ؛ ما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الإنتاجية مقارنة بالتشغيل التقليدي.
- 2- تم إيجاد القلم المحدد لتعمل التركيبة كاملة بتجانس كامل.
- 3- هذه التركيبات وما شابهها مناسبة كثيراً في مجال إعادة الإعمار.

الاستطاعة على عمود الجزء المحوري للآلة:  $N_w = \eta \cdot N_g$   
 إذ:  $N_g =$  استطاعة محرك الآلة = 14kw  
 - عامل  $\eta = 0,81$   
 $N_w = 0,81 \cdot 14 = 11,35 \text{ kw}$   
 الاستطاعة على عمود الجزء المحوري للآلة مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة التحميل بمقدار 20%:  
 $N_{wI} = 11,35 \cdot 1,2 = 13,6 \text{ kw}$   
 $\Rightarrow \sum N = 12,5 < N_{wI} = 13,6$

ومن ثمّ تنفيذ العمليات بنظام القطع المحسوب ممكنة، لأنّ مجموع الاستطاعات لكل أقلام القطع مع الأخذ بالحسبان عامل الأمان أقل من استطاعة الآلة. إذا تبين أنّ المتراحة السابقة غير محققة يمكن تحقيق ذلك بأحد الأساليب الآتية:

- 1- اختيار آلة ذات استطاعة أكبر.
- 2- الإقلال من سرعة القطع.
- 3- حذف بعض المشاوير إن أمكن، أو تشغيلها في مرحلة لاحقة.

### حساب الزمن الآلي: [4،5]

الزمن الآلي لحامل الأقلام ذي الحركة الطولية:  
 $T_{mI} = L_{(p.x)1} / S_1 \cdot n_0 = 85 / 0,49 \cdot 224 = 0,775 \text{ min}$   
 $\approx 0,78 [\text{min}]$   
 الزمن الآلي لحامل الأقلام ذي الحركة العرضية:  
 $T_{mII} = L_{(p.x)2} / S_2 \cdot n_0 = 20 / 0,12 \cdot 224 = 0,746 \text{ min}$   
 يتم تغطية الزمن الآلي لحامل الأقلام العرضي:

الزمن التقديري العنصري

$$T_d = T_m + T_a + T_n + T_r + \frac{T_{su}}{n}$$

$$T_a = T_{a1} + T_{a2}$$

$T_{a1}$ : زمن مساعد للتوضع  $T_{a2}$ : زمن مساعد بالمشوار

التكنولوجي

يؤخذ:

$$T_{a1} = 0,4 \text{ min} \quad T_{a2} = 0,15 \text{ min}$$

$$T_a = T_{a1} + T_{a2} = 0,55 \text{ min} \quad T_n = \left(\frac{\alpha}{100}\right) \cdot T_{bc} =$$

### References:

- 1-МеталлрежущиеИнструменты.Г.Н.Сахаров,и другие,Москва.Машиностроение2009.стр.325
- 2-МетодыКонтроля Качества Изделий в Машиностроений,С.М.Сидренко,В.С.Сидренко1989,Машиностроение,стр.287
- 3-Технология Машиностроения,А.Н.Ковщов,Машиностроение,1987,стр.318
- 4-Эксплуатация Автоматических Линий,Машиностроения,Б.И. Черпаков2010, стр.303
- 5-Технология Машиностроения,Г.П.Мосталыгин,Н.Н.Толмачевский 1990,
- 6-Металлорежущие Станки .Н.Н,Чернов,Москва,Машиностроение,1999
- 7-Автоматизация Заготовительного Производства,М,В,Мальцев, Металлообработка 1,(79)2015

Received	2018/11/28	إيداع البحث
Accepted for Publ.	2019/3/18	قبول البحث للنشر